



## Gancho

Gancho pesador versátil y preciso de 100 kg a 1000 kg




### CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa en fundición de aluminio a presión.
- Pantalla LED de color rojo con 5 dígitos de 30 mm.
- Regulación de intensidad LED.
- Célula de carga giratoria.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/5Ah de 50 horas de duración.
- Cambio de batería fácil.
- Indicación nivel de batería.
- Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg y lb.
- Alarma de sobrecarga de peso.
- Standby y auto desconexión.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

### FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara
- Función hold



Dimensiones (mm)	a	b	c	Peso neto (kg)
260520	360	78	20	4
260522	335	78	20	4
260523	400	78	20	4
260521	360	78	20	4,5

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260520	100	50	2000	310x280x190	7
260522	300	100	3000	310x280x190	7
260523	500	200	2500	310x280x190	7
260521	1000	500	2000	310x280x190	7

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900002	
900002	
900003	
900003	